

# Շարժիչային յուղ RAVENOL VST 5W-40

**USVO®**  
Ultra Strong Viscosity Oil

**CleanSynto®**

Մածուցիկություն: 5W-40

Full synthetic



**1 Լ**

Հոդված:  
**1111136-001**  
Հոդված:  
1111136-001-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835790117



**4 Լ**

Հոդված:  
**1111136-004**  
Հոդված:  
1111136-004-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835790193



**5 Լ**

Հոդված:  
**1111136-005**  
Հոդված:  
1111136-005-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835790155



**10 Լ**

Հոդված:  
**1111136-010**  
Հոդված:  
1111136-010-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835790148



**20 Լ**

Հոդված:  
**1111136-020**  
Հոդված:  
1111136-020-01-999  
Շտրիխ կոդ:  
4014835790124



**20 Լ, ecobox**

Հոդված:  
**1111136-B20**  
Հոդված:  
1111136-B20-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835790223



**60 Լ**

Հոդված:  
**1111136-060**



**60 Լ, տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1111136-D60**  
Հոդված:  
1111136-D60-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835790131



**208 լ**

Հոդված:  
**1111136-208**



**208 լ, տպագիր տակառ**

Հոդված:  
**1111136-D28**  
Հոդված:  
1111136-D28-01-888  
Շտրիխ կոդ:  
4014835798502



**1 000 լ**

Հոդված:  
**1111136-700**

**RAVENOL VollSynth Turbo VST 5W-40** - Լիովին սինթետիկ, հեշտ հոսող շարժիչային յուղ, որը պատրաստված է USVO® և CleanSynto® տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ուղևորատար բենզինային և դիզելային շարժիչների համար՝ տուրբո լիցքավորմամբ և վառելիքի ուղղակի ներարկումով և առանց դրա: Ընդլայնված փոխարինման միջակայքերը՝ ըստ տրանսպորտային միջոցների արտադրողների պահանջների: Երաշխավորում է շարժիչի մասերի մաքրությունը ինչպես կանգառ-սկսել, այնպես էլ բարձր արագությամբ վարելու ժամանակ:

Դիմումը **RAVENOL VollSynth Turbo VST 5W-40** ապահովում է.

- Վառելիքի խնայողություն ' հեշտ հոսող հատկությունների պատճառով
- Գերազանց մածուցիկության և ջերմաստիճանի հատկություններ
- Գերազանց լվացող և ցրող հատկություններ
- Կատալիզատորների մաքրությունը
- Երկար կյանք՝ օքսիդացման նկատմամբ բարձր դիմադրության շնորհիվ
- Պաշտպանություն մաշվածությունից
- Պաշտպանություն ածխածնի հանքավայրերի և նստվածքների առաջացումից
- Սառը մեկնարկի գերազանց հատկություններ
- Ցածր գոլորշիացում

## Բնութագրերը

Մտուն	Իմաստը	Ստանդարտ
API	SN Plus, SP	
ACEA	A3, B4	
Հաստատված է արտադրողի կողմից	BMW Longlife-01, MB-Approval 229.5, Renault RN 0700, Renault RN 0710, VW 502.00, VW 505.00	
Համապատասխանում է արտադրողի պահանջներին	Chrysler MS-10725, Chrysler MS-10850, Chrysler MS-10896, Chrysler MS-12991, Fiat 9.55535-Z2, GM GM-LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, PSA B71 2296, Porsche A40	
Հատուկ հզորություն 20°C-ի դեպքում	848 գ/սմ <sup>3</sup>	EN ISO 12185
Գույն	tan	տեսողական
Մածուցիկություն 100 °C-ում	13.5 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկություն 40 °C-ում	79.4 mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562-1
Մածուցիկության ինդեքս VI	174	DIN ISO 2909
HTHS մածուցիկություն 150 °C-ում	3.9 mPa*s	ASTM D5481
Ցածր ջերմաստիճանի մածուցիկություն (CCS), -30°C-ում	4700 mPa*s	ASTM D5293
Ցածր ջերմաստիճանի միման տեսականություն (MRV) -35°C-ի դեպքում	13.900 մՊա*վրկ	ASTM D4684
Բյուրեղացման ջերմաստիճան	-57 °C	DIN ISO 3016
Անկայունություն NOACK	7.3 % M/M	ASTM D5800
Կառուցման ջերմաստիճան	236 °C	DIN EN ISO 2592
TBN	11.9 մգ KOH/գ	ASTM D2896
Սուլֆատային հումքի պարունակություն	1.1 %wt.	DIN 51575

## OEM անալոգներ

### Alpine

0100141, 100141, 0101471, 100148, 0100148, 0101478, 100142, 0100142, 0101472, 0100143, 100143, 0101473, 0100144, 100144, 0101474, 0100145, 100145, 0101475

### BMW

07510038649, 81229407686, 81229407547, 81229407556

## Chery

OIL5W401, OIL5W404

## Chrysler

05127394PB, 68231020GA, 68231020GB, 68231020GC, 68231020AA, 05166246AA, 05127394PC, 05127394CD, 68523985AA, 68524970AA, 68523028AA, 68357422AA, 05127394CB, 05127394PA, 05127394AC, 05127394AB, 05166246AB, 05166246AC, 05166246PA, 05166246PB, 05166246PE, 05127394PE, 05166246PC, 68258691AA, 68524020AA, 05127394PD, 05166246PD, 68258691AB, 68523027AA, 68232237AB, 68258690AA, 68258690AB, 68231021GA, 68231021AA, 68231021GB, 68218065AB, 68218065CB, 68524007AA, 68218065AA, 68218065AC, K68218065AA, K68218065AB, K68218065AC, K68218065CB, 68218065CC, 68218065CA, 68218065MA, 68218065MB, 68218065MC, 68524135AA, 68044407PA, 68044407PB

## Daewoo

93743720

## Datsun

KE90090032DAT

## Ford

1009362, 1502258, 1502272, 14D3A4, 14D39C, 1254593, 1254592, 14D397, 14D39F, 14D39A, 14D3A0, 14D39B, 14D39D, 14D3A6, 14D3A7, 14D399, 2162C5, 1130306, 1103049, 15152A, 14E8BB, 14E9CF, 156E6F, 15B91B, KAMJ5W40HA1, 2420886, 1502263, 1502274, 14E8BC, 14E9D1, 156E7A, 1254594, 1220875, 1343522, 1130310, 14D39E, 14D3A8, 14D3A1, KAMJ5W40HC1, 2420888, KAMJ5W40HD1, 2420890, 14E9CB, 1103053, 1103054, 14D398, 14E9CE, 14D3A5, 14D395, 1103052, 1254595, 14D396, 1103051, 14E8C0, KAMJ5W40HF1, 2420892, KAMJ5W40HH1, 2420894

## General Motors

19336419, 93743721

## Honda

0822399951HE, 08232P99G1LHE, 08232P99G2LHE, 08232P99G3LHE, 08232P99E1LHE, 821499904, 0821499904, 0822099974, 08232P99E4LHE, 0821499907, 821499907, 0822099977, 08232P99E6LHE

## Hyundai XTeer

1011136, 1011126, 1041136, 1071136, 1041126, 1061136, 1061126, 1200136, 1200025

## Mercedes-Benz

A0009893301AAB6, A000989730211BGFR, A0009898201, A0009898301ADA6, A000989210711FAER, A000989790211BIFR, A000989830119, A000989830118, A000989830117, A000989830115, A000989830114, A000989830113, A0009898301ADA0, A000989780111, A0009892107, A000989830110, A000989790211BIFU, A0009898301USB1, A0009898301USB6, A0009898301USB3, A0009898301USB7, A0009898301USB9, A000989790219BIFU, BQ1090236, BQ1090238, A000989520411FIFE, A000989510719BIFU, A000989510711BIFU, A000989430519FIFA, A000989320411GIFN, A000989320411GIFI, A000989210719FAEK, A000989210719FAEE, A000989210719FAED, A000989210711FAEK, A000989210711FAEE, A000989210711FAED, A000989210709FAED, A000989140411CIFU, A000989090811CPEX, A000989210711FIFI, A000989210711FAEM, A000989920211, A000989210711, A00098983010016, A000989630811AAEE, A000989630811AAEW, A000989830116, A000989920211AIFE, A000989520411FIFW, A000989860611AAEW, A000989920211AIFW, A000989960711BPEX, A000989920219AIFE, A000989920219AIFD, A000989920211AIFD, A000989920209AIFS, A000989920209AIFE, A000989920209AIFD, A000989890411DIFB, A000989860619AAEE, A000989860611AAEE, A000989860609AAES, A000989840411EIFJ, A0009898301KEA6, A000989790211BIFP, A000989730711CAEB, A000989520419FIFE, 0009898201AAA6, A0009898201BAA6, A000989910219AHFE, A000989910219AHFD, A000989910218AHFW, A000989910218AHFE, A000989910217AHFW, A000989910217AHFE, A000989910211AHFW, A000989910211AHFE, A000989910211AHFD, A000989850619AAEE, A000989850618AAEE, A000989850611AAEW, A000989850611AAEE, A000989830411EHFJ, A000989770211BHFP, A000989200719FAED, A000989200711FAEE, A000989200711FAED, A0009898201AAA0, A0009898201AGA0, A0009898201AGA6, A0009898201AGA8, A0009898201BGA0, A0009898201BGA2, A0009898201BGA6, A0009898201BRD6, A000989910211, A0009898201AAA9, A0009898201ADA6, A000989820164, A0009898201AAA6, A000989770211BHFR, A000989200711FAER, A0009898201ADA0, A00098982010016, A0009898201BRD9, A0009898301AAB9, A0009898301BAA3, A0009898301BAA0, A0009898301AGA0, A0009898301AFA0, A0009898301AEA0, A0009898301ACA0,

A0009898301ABA3, A0009898301AAA0, A0009898301AAA6, A0009898301AGA6, A0009898301CAA6, A0009898301BAA6, A0009898301AFA6, A0009898301AEA6, A0009898301ACA6, A0009898301ABA6, A0009898301AA6, A0009898301AAB6, A0009898301BGA6, A0009898301BRD6, A0009898301BRD9, A000989840412EIFJ, A000989830412EHFJ, A0009893301AAB4, A000989730213BGFR, A000989210713FAER, A000989790213BIFR, A000989920213AIFE, A000989520413FIFW, A000989320413GIFI, A000989210713FIFI, A000989210713FAEK, A000989920213, A000989860613, A000989790213, A000989920213AIFW, A0009898301USB4, A000989210713, A000989210713BIFR, A0009898301, A000989210713FAEE, A000989520413FIFE, A000989920213AIFS, A000989860613AAEW, A000989860613AAEE, A000989790213BIFP, A000989630813AAEW, A0009898201BAA4, A0009898201ADA4, A0009898201AAA4, A000989770213BHFR, A000989200713FAER, A000989910213AHFW, A000989850618AAEW, A000989850613AAEW, A000989850613AAEE, A000989770213BHFP, A000989200713FAEE, A0009898201AGA4, A0009898201BGA4, A000989910213, A000989910213AHFE, A0009898301ADA4, A0009898301AAA4, A0009898301AGA4, A0009898301BAA4, A0009898301AFA4, A0009898301ACA4, A0009898301AA4, A0009898301BGA4, A000989520415FIFE, A000989430515FIFA, A000989210715FAEK, A000989840415EIFJ, A0009898301AFA5, A0009898301AAA5, A0009898301ACA5, A000989830109, A000989830111, A000989730217BGFR, A000989210717FAER, A000989520418FIFW, A000989520418FIFE, A000989520417FIFW, A000989520417FIFE, A000989510717BIFU, A000989430517FIFA, A000989210718FAEE, A000989210717FAEM, A000989210717FAEK, A000989210717FAEE, A000989210717FAED, A000989140417CIFY, A000989090817CPEX, A000989830112, A000989210717, A00098983010018, A0009898301USB8, A000989790217BIFU, A0009898301USB2, A000989790217BIFR, A0009898301ARU8, A000989960717BPEX, A000989920218AIFS, A000989920218AIFE, A000989920217AIFW, A000989920217AIFS, A000989920217AIFE, A000989920217AIFD, A000989890417DIFB, A000989860618AAEW, A000989860618AAES, A000989860618AAEE, A000989860617AAEW, A000989860617AAES, A000989860617AAEE, A000989840417EIFJ, A000989790217BIFZ, A000989790217BIFP, A000989730717CAEZ, A000989730717CAEB, A000989910217AHFD, A000989850617AAEW, A000989850617AAEE, A000989850616AAEE, A000989830417EHFJ, A000989200717FAER, A000989200717FAEE, A000989200717FAED, A0009898201ARU8, A0009898201BBB8, A0009898201AAA8, A000989770217BHFR, A0009899601AGA8, A0009898201ADA8, A0009898201BAA2, A00098982010018, A0009898201BRD2, A0009898301AAA8, A0009898301AGA8, A0009898301CAA8, A0009898301AFA8, A0009898301AEA8, A0009898301ADA8, A0009898301ACA8, A0009898301ABA8, A0009898301BAA2, A0009898301AAA9, A0009898301BAA9, A0009898301AFA9, A0009898301ACA9, A0009898301AA8, A0009898301BGA2, A0009898301BRD2, A0009898301AAB8

## **Mitsubishi**

X1200102, MZ320361, MZ320220, RU000270, RU000277, MZ320362, MZ320221, RU000271, RU000278, RU000279

## **Nissan**

KE90090030, KE90090032, KE90090032R, KE90090032VA, KE90090034, KLALA0540A, KLALA05401, KLALA05404, KLAN105404, KE90090042DAT, KE90090044, KE90090040, KE90090042, KE90090042R, KE90090042VA, KLAN105402, KE90090062, KE90090072R, KE90090072VA, KE90090072

## **Pentosin**

1090117, 4008849150418, 1125107, 1090216, 4008849155413, 1125106, 120240000, 119020000, 1090320, 1125305

## **SsangYong**

LLK05W40001, LLK05W40004, LLK05W40200

## **Toyota**

0888080848, 0888080376, 0888080376GO, 0888080836, 0888080836GO, 0888080836GE, 0888082642, 0888082642GO, 0888082790, 0888080835GE, 0888082800, 0888083717, 0888080375GO, 0888080375GO, 0888080835, 0888080375, 0888080835GO, 0888082643, 0888082643GO, 0888080370GO, 0888080830, 0888080370L, 0888085070, 0888080370, 0888083249

## **Volkswagen Group**

550046359, G052502M2, GR52502M2, GS55502M2, GS55502M2EUR, GSKR52502M2, G052502S0, GR052502M2, GR52502M4, GS55502M4, GS55502M4EUR, G052502M4, G052502M6, GR52502M6, GS55502M6, GS55502M6EUR, G052167M3, G052502M9, GR52502M9, GS55502M9, GS55502M9EUR, GJZZ502M9BRA

## Դադարեցված փաթեթավորում

Փաթեթավորում	Հոդված	Շտրիխ կոդ
1 լ	1111136-001-01-998 1111136-001-06-999	
4 լ	1111136-004-01-998	
5 լ	1111136-005-01-A1R 1111136-005-01-998	
10 լ	1111136-010-01-998	
20 լ, ecobox	1111136-020-01-888 1111136-020-01-887	
60 լ	1111136-060-01-888 1111136-060-01-999	
208 լ	1111136-208-01-887 1111136-208-01-999	